

DATOS DE LA MUESTRA		DATOS DEL SOLICITANTE			
Muestra	PISCINA EXTERIOR	BETANIA HOTEL			
Referencia	CLR 1,3PPM PH 7,5	Carril de Contreras 12			
Referencia 2	PTM VASO PISCINA	29630 BENALMADENA			
Remitido por	TECNICO 9 (MTS)	MALAGA			
Fecha/hora muestreo	18/05/2026 12:20				
Envase	ESTERIL TIOSULFATO 250ML+100ML NO ESTERIL				
Motivo de análisis	CONTROL PERIÓDICO				
Centro					
Fecha Recepción	18/05/2026 14:30	Fecha Inicio Analisis	18/05/2026 15:00	Fecha Final Analisis	21/05/2026

### PISCINA ANDALUCIA (D. 485/2019)

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Procedimiento	Nivel permitido
pH	7.5	udes. pH	PE-F-01	7,2 - 8
Turbidez	0.89	U.N.F.	PE-F-03	< 5
Cloro residual libre (in situ)	1.3	mg/L	PE-F-04	0,5 a 2,0 (Cierre <0 ppm ó >5ppm)
Cloro residual combinado	0.18	mg/L	PE-F-27	0 - 0.6 (Cierre del vaso > 3)
Amonio	<0.01	mg/l	PE-F-05	0 - 0,5
Cobre	<0.02	mg/l	PE-F-18	0 - 2
Ácido Isocianúrico	<2	mg/L	PE-F-19	75 (Cierre si >150)
Rcto. de Escherichia coli	0	ufc/100ml	PE-M-26	0
Rcto. de Pseudomonas aeruginosa	0	ufc/100ml	PE-M-10	0

INFORME TÉCNICO La muestra cumple con la normativa según los parámetros analizados.

RD 742/2013 y Decreto 485/2019.  
RD 487/2022 y RD 614/2024 prevención y control de la legionelosis

Los valores marcados con el signo \* indican que el resultado obtenido están fuera de rango del valor paramétrico según la normativa.  
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.  
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.  
Las Incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que los solicite.  
Los parámetros marcados con signo (#) indican que se han realizado en laboratorio de referencia.

Fecha Informe 22/05/2026



Fdo.: Daniel Aguilar-Galindo  
Director Técnico  
Biólogo col. nº 773