



DATOS DE LA MUESTRA			DATOS DEL SOLICITANTE		
Muestra	PISCINA EXTERIOR		BETANIA HOTEL		
Referencia	CLR 1,5PPM PH 7,2		Carril de Contreras 12		
Referencia 2	P.T.M. VASO PISCINA.		29630 BENALMADENA		
Remitido por	TECNICO 9 (MTS)		MALAGA		
Fecha/hora muestreo	15/09/2026 10:00				
Envase	ESTERIL TIOSULFATO 1L + 250ML/100ML NO ESTERIL				
Motivo de análisis	CONTROL PERIÓDICO				
Centro					
Fecha Recepción	15/09/2026 13:30	Fecha Inicio Analisis	15/09/2026 14:00	Fecha Final Análisis	28/09/2026

PISCINA ANDALUCIA (D. 485/2019)				
Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Procedimiento	Nivel permitido
pH	7.2	udes. pH	PE-F-01	7,2 - 8
Turbidez	1.01	U.N.F.	PE-F-03	< 5
Cloro residual libre (in situ)	1.5	mg/L	PE-F-04	0,5 a 2,0 (Cierre <0 ppm ó >5ppm)
Cloro residual combinado	0.46	mg/L	PE-F-27	0 - 0.6 (Cierre del vaso > 3)
Amonio	<0.01	mg/l	PE-F-05	0 - 0,5
Cobre	<0.02	mg/l	PE-F-18	0 - 2
Ácido Isocianúrico	<2	mg/L	PE-F-19	75 (Cierre si >150)
Rcto. de Escherichia coli	0	ufc/100ml	PE-M-26	0
Rcto. de Pseudomonas aeruginosa	0	ufc/100ml	PE-M-10	0

INFORME TÉCNICO	La muestra cumple con la normativa según los parámetros analizados.
RD 742/2013 y Decreto 485/2019. RD 487/2022 y RD 614/2024 prevención y control de la legionelosis	

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido está fuera de rango del valor paramétrico según la normativa.
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
Las Incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente que los solicite.
Los parámetros marcados con signo (#) indican que se han realizado en laboratorio de referencia.

Fecha Informe 18/09/2026

Fdo.: Raquel Rodríguez Aporta
Reponsable adjunto al Director Técnico